

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ข้อมูลสำรวจ ประจำปี ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา					
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบน้ำเสีย

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ได้ดำเนินการสำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้รับรองข้อมูล
(นายสมคิด ประทับแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา